

यूटीलिटी झंडों को बनाना

यूटीलिटी झंडों को जोड़ा, बदला तथा हटाया जा सकता है। प्रिन्ट रिपोर्ट तथा चार्ट पर, यूटीलिटी झंडा दर्शित होता है।

1. पार्श्व दृश्य चार्ट के जिस बिंदु पर, आप यूटीलिटी झंडे को लगाना चाहते हैं, उस पर सिफ्ट की को दबाकर, माउस के बायीं ओर के बटन को क्लिक करें। यूटीलिटी झंडा संवाद बॉक्स खुल जाता है तथा इस बिन्दू की अवस्थिति जानकारी स्वतः दर्शित होती है।

2. यूटीलिटी प्रकार का चुनाव करें।

3. Add क्लिक करें तथा संवाद बॉक्स सूचि में यूटीलिटी झंडा दर्शित होता है। संवाद बॉक्स को बन्द करने तथा चार्ट पर यूटीलिटी झंडे को लगाने के लिये, OK क्लिक करें।

4. वर्तमान यूटीलिटी झंडे की प्रकृति को बदलने के लिये, इस पर माउस को डबल-क्लिक करें।



चार्ट पर निशानों को बनाना

सड़को, खाड़ी, इत्यादि स्थानों की पहचान करने के लिये, चार्ट पर निशानों के लिये, आकृतियों, शीर्षको तथा टिप्पणियों का उपयोग किया जाता है, जो चार्ट तथा प्रिन्टड रिपोर्ट पर दर्शित होते हैं।

1. चार्ट के जिस स्थान पर, आप निशान को दर्शित करना चाहते हैं, उस जगह के चारों ओर एक बॉक्स बनाने के लिये, सिफ्ट की को दबाकर, माउस के बायीं ओर के बटन का उपयोग करें। स्थिति निशानों का संवाद बॉक्स खुल जाता है तथा इस बॉक्स के लिये निर्देशांक स्वतः दर्ज हो जाते हैं।


2. आकृति, रंग तथा शीर्षको को चुने, फिर Add क्लिक करने से, संवाद बॉक्स सूचि में, निशान दर्शित होता है। संवाद बॉक्स को बन्द करने तथा चार्ट पर निशान लगाने के लिये, OK क्लिक करें।

3. वर्तमान चार्ट पर, निशान की प्रकृति को बदलने के लिये, इस पर माउस को डबल-क्लिक करें।



DigiTrak® LWD

Drill Data



DigiTrak® LWD

FLP (Front Locate) LL (Locate Line) PO (Pitch Only) BL (No Data) o (override) f (filled in) i[*] (interpolated)

Rod ID	Type	Rod Len.	Bore Len.	X Dist.	Pitch	Rel.Depth	Depth	Rel.Elev.
29	LL	9.33	267.89	266.50	7.3	-10' 3	16' 7	6' 4
30	LL	9.33	277.22	275.80	8.7	-9' 6	13' 2	3' 7
31	LL	9.33	286.55	285.10	7.9	-8' 9	12' 6	3' 8
32	LL	9.33	295.88	294.40	8.4	-8' 0	14' 3	6' 3
33	PO	9.33	305.21	303.67	13.2	-7' 0	f 33' 2	26' 2
34	PO	9.33	314.54	312.92	14.0	-5' 9	f 32' 0	26' 3
35	PO	9.33	323.87	322.12	18.7	-4' 3	f 30' 5	26' 2
36	PO	9.33	333.20	331.28	20.1	-2' 6	f 28' 4	25' 10
37	LL	9.33	342.53	340.43	20.1	0' -8	o 26' 3	25' 7
38	PO	9.33	351.86	349.60	18.8	-1' 2	f 24' 8	25' 10
39	PO	9.33	361.19	358.76	18.2	2' 10	f 23' 2	26' 0
40	BL	9.33	370.52	367.96	f 16.0	4' 5	f 21' 7	26' 0
41	PO	9.33	379.85	377.19	13.8	5' 10	f 20' 0	25' 10
42	PO	9.33	389.18	386.43	13.4	7' 1	f 20' 6	27' 7
43	PO	9.33	398.51	395.68	13.8	8' 4	f 25' 5	33' 9
44	FLP	9.33	407.84	404.93	13.0	9' 7	30' 5	39' 11
45	FLP	9.33	417.17	414.17	13.6	10' 9	28' 3	39' 0
46	FLP	9.33	426.50	423.47	14.2	12' 1	26' 4	38' 5

- ड्रिल रास्ता (Drill Path), पिच तथा ड्रिल दंड लम्बाई (Pitch x Rod Len.) पर निर्भर है तथा सम्बन्धित गहराई (Rel. Depth) निर्धारित करता है।
- लगाये गये ड्रिल दंडों की सामूहिक लम्बाई, ड्रिल रास्ते की लम्बाई (Bore Len.) है।
- प्रवेश बिन्दू से दूरी, X दूरी (X Dist.) है।
- ड्रिल रास्ता (Drill Path) के ऊपर नक्शित की गयी गहराई रीडिंग, भूमि-प्रदेश (Terrain) को दर्शित करती है।
- 340' की दूरी पर, सम्बन्धित गहराई (Rel. Depth) शून्य है; इसलिये ड्रिल रिंग के प्रवेश बिन्दू की तरह, ड्रिल रास्ता (Drill Path) समान गुणित उथान पर होता है।

विस्तृत जानकारी के लिये, DigiTrak® LWD™ (Log-While-Drilling) DataLog® सिस्टम ऑपरेटर मैनुएल को, www.digitrak.com पर देखें। अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिये, +91 11 4507 0444 पर ग्राहक सेवा पर सम्पर्क करें।



7

मौलिक जानकारी

► DigiTrak LWD (Log-While-Drilling) डॉटलॉग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज़ XP, Vista, तथा 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है।

► LWD किट में दो USB उपकरण शामिल हैं:



LWD USB फ्लैश ड्राइव

सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, मैनुएल, तथा नमूना डेटा के साथ

ब्लूटूथ USB एंडापटर

(Amp'ed RF Model BT-210)

PC पर ड्रिल डेटा अपलोड करने के लिये

► LWD डॉटलॉग सिस्टम ड्रिल डेटा (गहराई, पिच, उथान में बदलाव), दबाव-तनाव डेटा तथा स्टियरिंग (ट्रांसमीटर रख) डेटा को, दर्ज करता है।

ड्राइवर तथा सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करना

1. कम्प्यूटर में LWD फ्लैश ड्राइव लगाकर, LWD Kit फोल्डर को देखें।

2. Drivers for LWD (Install First)

फोल्डर से, F5® सिस्टम के लिये, ब्लूटूथ ड्राइवर अथवा Eclipse® सिस्टम के

लिये, इन्फ्रारेड ड्राइवर (USB to Serial) को व्यवस्थित करें।



3. प्रतिष्ठापन शुरू करने के लिये, DigiTrak LWD Software फोल्डर के अन्दर, setup.exe फाइल पर

डबल-क्लिक करें।

4. प्रतिष्ठापन के बाद, डेस्कटॉप पर तथा स्टार्ट मीनू के अन्दर, LWD

शार्टकट प्रतिमा

दर्शित होती है।



②


अपलोड करने के लिये तैयारी करना (केवल शुरूआती प्रतिष्ठापन के लिये)

1. रिसीवर पर, मुख्य मीनू से सिस्टम जानकारी स्क्रीन को शुरू करें।



2. रिसीवर ID संख्या तथा ब्लूटूथ उपकरण पते को लिख ले, जिसे आपको कम्प्यूटर पर LWD सॉफ्टवेयर में दर्ज करना होगा।

3. कम्प्यूटर पर LWD आप्लिकेशन को चालू करें तथा फिर **View | Bluetooth Device List** विकल्प को चुनें।



4. संवाद बॉक्स में, ब्लूटूथ उपकरण पते तथा F5 रिसीवर के नाम को दर्ज करें (रिसीवर ID संख्या पर आधारित नाम की सिफारिश है)।


5. Add क्लिक करें, ब्लूटूथ उपकरण सूची में, उपकरण दर्शित होता है। संवाद बॉक्स को बंद करने के लिये, OK क्लिक करें।

6. सुनिश्चित करें, कि कम्प्यूटर के USB पोर्ट में, ब्लूटूथ ऐडाप्टर लगा हुआ है। अब आप डेटा अपलोड करने के लिये तैयार हैं।

③

रिसीवर से कम्प्यूटर पर डेटा अपलोड करना

1. रिसीवर पर, मुख्य मीनू से डेटालॉग मीनू (ड्रिल डेटा अथवा दबाव-तनाव) को शुरू करें।



2. कार्य अपलोड करना विकल्प को चुनने पर, डेटालॉग कार्य सूची दर्शित होती है।




3. अपलोड किये जाने वाले कार्य को चुनें। डेटा का संचार 15 मिनट के अन्दर हो जाना चाहिये, अन्यथा रिसीवर बन्द हो जाता है।



4. कम्प्यूटर पर LWD प्रोग्राम शुरू करके, **File | New** संदेश को चुनें तथा कार्य प्रकार (ड्रिल डेटा, दबाव-तनाव, स्टियरिंग) को चुनें; एक रिक्त कार्य फार्म खुल जाता है।

④

5. अपलोड कंट्रोल संवाद बॉक्स को शुरू करने के लिये, **File | Upload Control** संदेश को चुनें।



6. ब्लूटूथ रेडियो बटन को चुनें तथा सीरीयल पोर्ट सूची से, Silicon Labs का चुनाव करें। F5 रिसीवर के नाम को चुनें, फिर डेटा भेजना शुरू करने के लिये, Connect to Device विकल्प पर, क्लिक करें।


आप्लिकेशन विशेषताएं

कार्य चालू रहने पर, LWD आप्लिकेशन कार्य तथा ड्रिलिंग डेटा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दर्शित करता है, जिसमें ड्रिलिंग का पार्श्व दृश्य भी शामिल है। दबाव-तनाव डेटा को रिकॉर्ड करते समय, दबाव तथा बल चार्ट भी दर्शित किये जाते हैं।

प्रोग्राम मीनू बॉर में, स्टैंडर्ड विण्डोज की तरह मीनू है, जिसमें से कई के शार्टकट टूल बॉर पर भी दर्शित होते हैं।


LWD सहायता फाइल्स तथा उत्पाद

मैनुएल को सूचना प्राप्त करें



⑤

7. डेटा संचार पूरा होने पर, F5 रिसीवर बीप करता है तथा कार्य जानकारी संवाद बॉक्स दर्शित होता है।



8. OK क्लिक करें। डेटा जानकारी स्थान तथा चार्ट, डेटा से भर जाता है। अधिक जानकारी के लिये, आप यूटीलिटी इंडो तथा चार्ट निशानों का उपयोग कर सकते हैं।

